

A



<div></div>	<p>Ściany istniejące murowane. Tynk uzupełnić. Wzmocnienie tapetą szklaną. W klasie EI30. R'A1 >45dB.</p>
<div></div>	<p><i>ściana projektowana gk 15cm, podwójne płytowanie z każdej strony (2xgk) + wełna mineralna. Na stelażu 1000mm. Odporność ściany EI30 (obudowa dróg ewakuacyjnych), ściany mocowane do stropu i posadzki przez przekładkę austycką, trasowanie w bruzdach. ściany z płytami aku.</i></p>
<div></div>	<p><i>wzmocnienie ściany wiszące szafki nad blatami roboczymi, płyty osb</i></p>
<div></div>	<p><i>zabudowa meblowa, stała na wymiar: szafy magazynowe, blaty ze zlewem,blaty robocze</i></p>
<div></div>	<p><i>hydrant wbudowany, frontowy, w szafce. wysokość zaworu 130cm + gaśnica w szafce + gaśnica w szafce</i></p>

UWAGI:

Wygiarni, umiejscowienie szachtów wentylacyjnych sprawdzić w naturze podczas budowy.

Drzewiczki rewizyjne na wysokości zaworów odcinających.

Ścianę, na której zamocowano umywalki należy zabezpieczyć tzw. "tartuchem" wykonany z płytek ceramicznych.

Płytki układamy począwszy od cokołu posadzki w górę do wysokości 210cm od podłogi i na szerokość 120cm.

Wysokość sufitów podwieszonych podana od posadzki danej kondygnacji

Obudowy szachtów instalacyjnych z płyt włóknowocementowych jednostronnie na ruszcie stalowym

Założono wymurowanie nowych ścian działowych po śladzie istniejących ścian. Dopuszcza się pozostawienie ścian istniejących np. ścian szachtów, jeżeli ściany istniejące są w dobrym stanie.

Instalacje c.o. wodkan obudować 2xpłyta gk.

Ścianki działowe murować do wysokości 2cm od stropu, uszczelnić pianką p.p.oż.

Roletki okienne zaciemniające na oknach, na prowadnicach, materiał zwija się w kasecie, mechanizm samohamujący. Materiał rolety tekstylny

Zawory wodkan pod blatem

dozowniki i kosze mocowane do ściany

Demontaż ceramiki, elementów sanitarnych, odbojnic wykonac ręcznie i delikatnie, a elementy przekazać inwetorowi do ponownego wykorzystania

Instalacje wodka antyszum

Po projekcie budowy przed wykonaniem należy skontaktować się z przejeantem w celu wykonania dokładniejszej inwentaryzacji oraz analizy stanu technicznego elementów budowlanych. Inwentaryzacja do celów projektowych wykonywana była podczas działania oddziału.

<p>czachor studio ARCHITECTURE & MEDICINE ul. Wólczańska 62/17 90-518 Łódź 1 tel. 69.88.46.249 www.czachorstudio.com czachorstudio@gmail.com</p>	
<p>Przedmiot projektu:</p> <p>MODERNIZACJA ZAKŁADU PATOMORFOLOGII W SP ZOZ MSWiA</p>	
<p>Obszar/Admin. inwestycji:</p> <p>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi, ul.Północna 42, 91-425.</p>	
<p>Inwestor:</p> <p>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi, ul.Północna 42, 91-425.</p>	
<p>RZUT PARTERU - ARCHITEKTURA</p>	
<p><i>projektant:</i></p> <p>mgr inż. arch. Maria Czachorowska upr. nr 30DL00K02011 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej</p>	<p><i>sprowadzający:</i></p> <p>mgr inż. arch. Piotr Traszcyk upr. nr 57DL00K02010 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej</p>
<p>data oprac.:</p> <p>09. 2019</p>	<p>skala:</p> <p>1:50</p>
<p>nr rys.:</p>	